

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93:

E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo.

Oggetto dell'attestato

- ☐ Intero Edificio
☒ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliare

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 8

- ☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☒ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualficazione energetica
☐ Altro:

Dati identificativi



Regione: Marche

Comune: San Costanzo

Indirizzo:

Piano: 2

Interno: 7

Coordinate GIS: 43.7557217456612 - 13.056562781334

Zona Climatica: E

Anno di costruzione: 2007

Superficie utile riscaldata (m²): 41.02

Superficie utile raffrescata (m²): 0

Volume lordo riscaldato (m³): 176.93

Volume lordo raffrescato (m³): 0

Comune catastale	H809	Sezione	0	Foglio	28	Particella	302
Subalterni	da	a	da	a	da	a	da
Altri Subalterni	27						

Servizi energetici presenti

- ☒ Climatizzazione invernale
☐ Ventilazione meccanica
☐ Illuminazione
☐ Climatizzazione estiva
☒ Prod. acqua calda sanitaria
☐ Trasporto di persone cose


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica Globale



Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

B (171.29)